







Mise à jour

Mode de mise à jour

Section

Chemin du fichier

Démarrer

par USB

leur

mp_all.bin

sur OK

Mise à jour logiciel



Patientez...

Ne pas couper l'alimentation!